


5 地下水位

中部電力株式会社武豊火力発電所および東海カーボン株式会社知多工場で使用されている深井戸の水位を測定しています。（図5. 1、図5. 2）

東海カーボンの地下水位が平成11～13年度に若干低くなっていたものの、ほぼ横ばいで推移しています。

図5. 1 地下水位経年変化



測定不能の為、
欠測

図5. 2 地下水位経月変化

